



## II 調査結果

本調査地は泉大津市二田にあり、附近は泉北海岸に平行する冲積面で、地形的にはほど平坦であり、現在水田として用いられている。

調査の結果は、巻末地質柱状図及び断面図に示されるが、全体として冲積層と洪積層よりなる。冲積層は軟弱な粘性土及び腐植土よりも、腐植土の中には特徴的に二次堆積的な火山灰が介在している。洪積層は大部分よく洗われた砂レキ層よりなるが、その下部は層相の変化が激しくなつている。

今回の調査の結果、明らかになつた地質構成は下表のようにまとめられる。

地層	柱状図	深 度		層 厚		N値	記 事
		No.1	No.2	No.1	No.2		
冲積層	粘性土 	G.L. 4.30	G.L. 4.40	4.30	4.40	2	含水量多く軟質 全体に有機質で部分的に凝固状を呈する。
	腐植土 	5.40	5.60	0.90	1.20	6~8	かなり炭化が進む。火山灰を含む。
洪積層	粘性土 	-	6.90	1.50	2.10	4~6	青灰色、凝固状全体に細砂を含む。
	砂レキ 	-	7.70	9.60	7.20	25~50	含水量大、淡青灰色を呈する。粒度淘汰不良でφ = 2~20%の大ものが主で粒子は丸味を帯びる。 低位段丘層に対比される。
	砂レキ及 粘性土 	-	16.50	-	-	14~16 50	有機質の硬質粘土で砂、細レキ、腐植物を含み不均質
	砂レキ 	-	18.40	1.90	3.30	50	Dg に類似
	粘性土 	-	19.70	-	-	16~19 5~8	青灰色を呈し凝固状、層相の変化はかなり激しい
	砂レキ 	-	21.10	1.30	2.90	50	Dg に類似
		-	-24.70	-	5.00	2.90	
			-23.20	-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	

なお、地下水位は浅く各孔とも無水掘りで、G.L. - 0.9 ~ 0.95 m の位置に認められた。