

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(泉大津市立要保育所)

No.1

建築物の概要

建築物の名称	泉大津市立要保育所	所在地	池浦515-6	所有者	泉大津市
竣工年	1975年	構造・規模	RC造2階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】(1975年)、泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析						石綿含有建材の種類 (建材レベル)	資料番号	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果					
保育所	-	外部	屋根	アスファルト防水	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			屋根下地	パーライトコンクリート					-	無	-	-		
			外壁(既設部)	吹付けタイル	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)による	
			外壁(増改築部)	吹付けタイル					検出	-	仕上塗材	分析結果報告書	試料No.2(JIS A 1481-1)による 試料No.2(JIS A 1481-3)による	
			庇上端	モルタル防水	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			庇見付(既設部)	吹付けタイル					-	無	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			庇見付(増改築部)	吹付けタイル	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	分析調査	-	有	仕上塗材	分析結果報告書	試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断 試料No.2(JIS A 1481-3)と同材と判断	
			庇あげ裏(既設部)	リシン吹付け					分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書	試料No.3(JIS A 1481-1)による
			庇あげ裏(増改築部)	吹付けタイル	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	有	仕上塗材	分析結果報告書	試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断 試料No.2(JIS A 1481-3)と同材と判断	
			バルコニー	床	アスファルト防水	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				コンクリート	-				無	-	-			
1	1	玄関	テラス	床	モルタル	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			あげ裏	リシン吹付け	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	分析調査	無検出	無	-	分析結果報告書	試料No.3(JIS A 1481-1)による	
			壁	吹付けタイル					図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断
			床	モルタル	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	分析調査	-	無	-	-		
			屋根	ガルバリウム鋼板	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			屋根下地	アスファルトルーフィング					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			柱	木製	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			床	タイル					-	無	-	-		
			玄関	天井内	コンクリート素地	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
				天井	ロックウール吸音天井板					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			天井下地	せっこうボード	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			腰壁	ベニヤ	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			巾木	木製					-	無	-	-		
			床	タイル	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			ホール	天井内	コンクリート素地	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
				天井	ロックウール吸音天井板					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			天井下地	せっこうボード	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			巾木	木製	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			床	フローリング					-	無	-	-		
			廊下(既設部)	天井内	コンクリート素地	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
				天井	せっこうボード					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	モルタル	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			巾木	木製					-	無	-	-		
			床	フローリング	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			廊下(増改築部)	天井内	コンクリート素地				無	-	-			
				スタイルフォーム	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			天井	ロックウール吸音天井板					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			天井下地	せっこうボード	-	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	せっこうボード					-	有</td				

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(泉大津市立要保育所)

No.2

建築物の概要

建築物の名称	泉大津市立要保育所	所在地	池浦515-6	所有者	泉大津市
竣工年	1975年	構造・規模	RC造2階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】(1975年)、泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析							石綿含有建材の種類 (建材レベル)	資料番号	備考
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
保育所	1	1才児保育室 便所	天井内	コンクリート素地	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
				スタイルフォーム					—	無	—	—	
				天井					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁下地					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				巾木					—	無	—	—	
				床					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	0	0才児保育室 (つくし)	天井内	コンクリート素地	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
				スタイルフォーム					—	無	—	—	
				天井					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				天井下地					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁下地					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				腰壁					—	無	—	—	
ちょうにゅうしつ	—	教材室	天井内	ベニヤ	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
				スタイルフォーム					—	無	—	—	
				天井					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				巾木					—	無	—	—	
				床					—	無	—	—	
				フローリング					—	無	—	—	
医務室	—	医務室	天井	せっこうボード	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				巾木					—	無	—	—	
				床					—	無	—	—	
				フローリング					—	無	—	—	
				天井					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				天井下地					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
せんせいのへや	—	せんせいのへや	柱	吹付けタイル(増改築部)	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				腰壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				天井					—	無	—	—	
				天井下地					—	無	—	—	
				壁					—	無	—	—	
身障者用便所	—	身障者用便所	天井内	木製	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
				床					—	無	—	—	
				フローリング					—	無	—	—	
				天井					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				巾木					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
来客用便所	—	来客用便所	天井内	ビニル床シート巻き上げ	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び 大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				天井					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				壁下地					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				巾木					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				床					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(泉大津市立要保育所)

No.3

建築物の概要

建築物の名称	泉大津市立要保育所	所在地	池浦515-6	所有者	泉大津市
竣工年	1975年	構造・規模	RC造2階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】(1975年)、泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析							石綿含有建材の種類 (建材レベル)	資料番号	備考
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
保育所	1	湯沸室	天井内	コンクリート素地	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—
			天井	スレートボード・フレキシブル板					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	けい酸カルシウム板					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
		ロッカー室	壁下地	せっこうボード					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			巾木	木製					—	無	—	—	—
			床	フローリング					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	2	休憩室	天井内	コンクリート素地	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—
			天井	ロックウール吸音天井板					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			天井下地	せっこうボード					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
		調理室	壁	せっこうボード					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			巾木	木製					—	無	—	—	—
			床	フローリング					—	無	—	—	—
	3	ボイラー室	天井	スレートボード・フレキシブル板	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	モルタル					—	無	—	—	—
			腰壁	けい酸カルシウム板					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
		便所	床	タイル					—	無	—	—	—
			天井	モルタル					—	無	—	—	—
			壁	結露防止材	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	分析調査	無検出	—	—	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)による
		保育室A (ばら)	天井	結露防止材					無検出	—	—	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)による
			巾木	モルタル					—	無	—	—	—
			床	モルタル					—	無	—	—	—
	4	保育室B (たんぽぽ)	天井内	コンクリート素地	—	泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事	1975年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—
			天井	せっこうボード					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					—	無	—	—	—
		リズムしつ	壁下地	壁紙					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			ベニヤ	モルタル					—	無	—	—	—
			巾木	木製					—	無	—	—	—
			床	ビニル床シート					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(泉大津市立要保育所)

No.4

建築物の概要

建築物の名称	泉大津市立要保育所	所在地	池浦515-6	所有者	泉大津市
竣工年	1975年	構造・規模	RC造2階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】(1975年)、泉大津市立要保育所増改築工事及び大規模修繕工事				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析							備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定	石綿含有建材の種類(建材レベル)	
保育所	2	廊下(既設部)	天井内	コンクリート素地 スタイロフォーム	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無		
			天井	せっこうボード					-	無		
			壁	モルタル					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			巾木	木製					-	無	-	
			床	ビニル床シート					-	無	-	
		保育室D(ひまわり)	天井内	コンクリート素地 スタイロフォーム	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	
			天井	せっこうボード					-	無	-	
			壁	モルタル タイル					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁紙						-	無	-	
			壁下地	ベニヤ					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	3	保育室E(ゆり)	天井内	木製	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	
			床	ビニル床シート					-	無	-	
			天井内	コンクリート素地 スタイロフォーム					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			天井	せっこうボード					-	無	-	
			壁	モルタル タイル					-	無	-	
	4	便所	壁紙	壁紙	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁下地	ベニヤ					-	無	-	
			床	木製					-	無	-	
			天井内	ビニル床シート					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			天井	コンクリート素地 スタイロフォーム					-	無	-	
	5	配膳室	天井	せっこうボード	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	壁紙					-	無	-	
			壁	けい酸カルシウム板					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁下地	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			床	ビニル床シート					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	6	保育室F(倉庫)	天井	けい酸カルシウム板	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	モルタル					-	無	-	
			リフト内	タイル					-	無	-	
			床	コンクリート素地 スタイロフォーム					-	無	-	
			天井内	タイル					-	無	-	
	7	屋内階段	天井	モルタル	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	無	-	
			天井	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			あげ裏	結露防止材					-	無検出	-	分析結果報告書 試料No.4(JIS A 1481-1)による
			壁	人研ぎ					-	無	-	
			床	ビニル床シート					-	無	-	
			天井	人研ぎ	-	泉大津市立穴師第二保育所建設【保管用】	1975年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため