

通学路対策箇所一覧表

対策済

継続

更新日 令和5年3月1日

グループ	学校名	学校番号	位置番号	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施状況	対策内容	実施主体	対策年度
グループA	戎小	東陽中誠風中	1	1	市道松之浜大津川線 泉大津市下之町 1 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	継続	路側帯の塗替え	泉大津市	R1
				2	市道宇多小学校線 泉大津市河原町 1 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路側帯の塗替え、路肩のカラー舗装化	泉大津市	H27
				3	市道子毛線 泉大津市河原町 2 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路側帯の塗替え、路肩のカラー舗装化	泉大津市	H27
				4	府道堺阪南線 泉大津市田中町 6 番～戎町 2 番 道路	歩道が 2 m と狭いため、自転車と歩行者が錯綜し危険	対策済	中央帯の縮小による歩道の拡幅、バリアフリー化	大阪府	H27
				5	市道菅原大津川線 泉大津市西港町 1 番～6 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H28
				6	府道堺阪南線 泉大津市戎町 3 番～高津町 5 番 道路	歩道が 2 m と狭いため、自転車と歩行者が錯綜し危険	対策済	中央帯の縮小による歩道の拡幅、バリアフリー化	大阪府	R2
				7	府道堺阪南線 泉大津市田中町～高津町 道路	自転車と歩行者が錯綜し危険	対策済	自転車通行空間を整備	大阪府	R2
				8	市道泉大津駅臨海連絡線 泉大津市若宮町 9 番～田中町 1 0 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	継続	歩道整備	泉大津市	
	旭小	東陽中誠風中	2	1	市道旭小学校西通線 泉大津市昭和町 2 番～3 番 道路	交通規制違反者が多い	継続	警察による取り締まり	泉大津警察	
	橋小	東陽中誠風中	3	1	市道板原古池線 泉大津市板原町 1 丁目 1 1 番 道路	通行量多く、道路横断が危険	対策済	路肩のカラー舗装化、横断歩道の設置	泉大津市 泉大津警察	H30
				2	市道板原曾根線 泉大津市板原町 1 丁目 1 3 番 交差点	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路側帯の塗替え	泉大津市	R2
				3	市道中池北通線 泉大津市板原町 1 丁目～楠町西 道路	道路が狭く、歩行空間がなく危険	対策済	歩道整備	泉大津市	H30
				4	市道我孫子10号線 泉大津市我孫子2丁目1番～3番 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
				5	市道板原古池線 泉大津市我孫子2丁目5番 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
	穴師小	東陽中誠風中	4	1	市道柳原通線 泉大津市池浦町 3 丁目 1 番～6 番 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	継続	SGLによる巡回強化 学校での交通安全指導等における注意喚起	泉大津市	
				2	市道泉大津府中線 泉大津市池浦 5 4 0 番～我孫子 2 5 番 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H28
グループ	学校名	学校番号	位置番号	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施状況	対策内容	実施主体	対策年度
グループB	浜小	東陽中誠風中 小津中	5	1	市道松之浜大津川線 泉大津市小松町 1 番 交差点	通行量多く、道路横断が危険	継続	SGLによる巡回強化、 学校での交通安全指導等における注意喚起	泉大津市	
				2	市道菅原大津川線 泉大津市菅原町 1 番～1 0 番 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	R1
				3	市道松之浜町 2 6 号線 泉大津市松之浜町 2 丁目 1 9 番 橋梁	橋の欄干にすき間があり危険	対策済	転落防止の対策が必要	泉大津市	R2
				4	市道小松原通線 泉大津市若宮町 4 番～1 0 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	R1
				5	市道松之浜大津川線 泉大津市若宮町 8 番～1 0 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	R1
				6	市道泉大津駅臨海連絡線 泉大津市菅原町 2 番～5 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
				7	府道堺阪南線 泉大津市松之浜町 1 丁目～春日町	自転車と歩行者が錯綜し危険	対策済	自転車通行空間を整備	大阪府	H30
				8	市道松之浜町 2 8 号線 泉大津市小松町 5 番～松之浜町 2 丁目	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
				9	市道松之浜町 2 6 号線 泉大津市松之浜町 1 丁目～2 丁目 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	R1
	上緑小	小津中	6	1	市道南海中央線 泉大津市末広町 1 丁目～森町2丁目 交差点	通行量が多く、道路横断が危険	対策済	信号機の設置	泉大津警察	H27
				2	市道助松森干原線 泉大津市東助松町 1 丁目～4 丁目 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H27
				3	市道芦田楠木線 泉大津市東助松町 2 丁目 3 番～4 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路側帯の塗替え、路肩のカラー舗装化	泉大津市	H27
				4	府道堺阪南線 泉大津市助松町 1 丁目～3 丁目 道路	自転車と歩行者が錯綜し危険	対策済	自転車通行空間を整備	大阪府	H29
	条東小	東陽中 小津中	7	1	市道助松干原線 泉大津市千原町 1 丁目 8 番 交差点	通行量が多く、道路横断が危険	対策済	交差点マーク、歩行者止まれの路面標示の設置	泉大津市	H30
				2	市道曾根 6 号線 泉大津市曾根町 2 丁目 1 2 番 交差点	通行量が多く、道路が狭いため危険	対策済	自転車向け一旦停止の設置、停止線の塗替え、 注意看板の設置	泉大津市 泉大津警察	H30
				3	市道千原 7 号線 泉大津市千原町 2 丁目 2 2 番 道路	道路が狭く、歩行空間がなく危険	対策済	交差点強調、路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
				4	市道千原9号線 泉大津市千原町 2 丁目 2 2 番 道路	道路が狭く、歩行空間がなく危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
	条南小	東陽中誠風中 小津中	8	1	市道泉大津中央線 泉大津市北豊中町 3 丁目 1 番 道路	通行量が多く、道路横断が危険	対策済	歩道設置、路面標示等の通学路安全対策済	泉大津市	H29
				2	市道二十池通線 泉大津市寿町 4 番～8 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H30
				3	市道東雲寿線 泉大津市東雲町 1 1 番～1 5 番 道路	抜け道として車輛のスピードが出ている。また、道路が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化、速度制限の路面標示の実施済み。	泉大津市 泉大津警察	H30
				4	市道二田東雲 1 号線 泉大津市東雲町 1 1 番 道路	通行量が多く、道路が狭いため危険	継続	路側帯の塗替え	泉大津市	R2
				5	市道助松式内線 泉大津市二田町 2 丁目 1 番 道路	信号無視、通行マナーが悪く危険	継続	法令順守のための取締り実施	泉大津警察	
				6	府道泉大津美原線（郡）松之浜駅前通り線 泉大津市二田町 1 丁目～曾根町 3 丁目 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	現道拡幅、歩道整備	大阪府	R4
				7	市道池園町 9 号線 泉大津市曾根町 3 丁目 7 番 道路	歩行空間が狭く、見通しが悪いため危険	対策済	見通し確保の安全対策の実施済み。	泉大津市	H30
				8	市道寿曾根 1 号線 泉大津市寿町 8 番～1 1 番 道路	通行量が多く、歩道が狭いため危険	対策済	路肩のカラー舗装化	泉大津市	H29

* SGL：スクールガードリーダー（警察官OBが登下校中の児童生徒の安全確保を主たる目的として巡回指導を行う。）

通学路対策箇所位置図

