

# 令和3年度通学路対策箇所一覧表

: 継続
  : 未対策
  : 対策済

更新日 令和4年12月6日

| グループ  | 学校名 | 学校番号 | 位置番号 | 路線名                   | 点検箇所                       | 通学路の状況・危険の内容                         | 実施状況 | 対策内容                                         | 実施主体          | 対策年度 |
|-------|-----|------|------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------|------|
| グループC | 戎小  | 1    | 1    | 市道菅原大津川線              | 泉大津市本町 10-12先              | 押しボタン式交差点で信号無視の車が多い                  | 継続   | ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育                     | 泉大津市          |      |
|       |     |      | 2    | 市道松之浜大津川線             | 泉大津市上之町 6先                 | 信号のない交差点                             | 対策済  | 停止線、路面標示「止まれ」の塗替え<br>学校での安全教育                | 泉大津警察<br>泉大津市 | R3   |
|       | 旭小  | 2    | 1    | 市道昭和町式内2号線            | 泉大津市昭和町 9一方通行の通学路          | 抜け道なので交通量が多い                         | 対策済  | 路肩のカラー舗装化（済）、路面標示の塗替え（済）、学校での安全教育            | 泉大津市          | R3   |
|       |     |      | 2    | 市道旭小学校東通線             | 泉大津市昭和町 6先                 | 信号のある交差点だが交通量が多い                     | 継続   | ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育                     | 泉大津市          |      |
|       | 柳小  | 3    | 1    | 市道虫取板原線               | 泉大津市虫取町 1-5                | 信号のない交差点だが交通量が多い                     | 継続   | ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育                     | 泉大津市          |      |
|       | 穴師小 | 4    | 1    | 市道和気街道線               | 泉大津市我孫子 1丁目 学校前の道路         | 抜け道になっているが対向することが困難な細い道。接触事故が過去にもある。 | 継続   | ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育                     | 泉大津市          |      |
|       |     |      | 2    | 市道泉大津府中線              | 泉大津市豊中町 3丁目 交差点            | 道も狭くヒヤリとすることが多い                      | 対策済  | 路面標示（交差点マーク等）の塗替え（済）、学校での安全教育                | 泉大津市          | R3   |
|       | 浜小  | 5    | 1    | 市道松之浜大津川線             | 泉大津市小松町 交差点                | 一方通行だが逆走してくる車やスピードを出す車が見られる。         | 対策済  | 路面標示（右折禁止の矢印）の設置、学校での安全教育                    | 泉大津市          | R4   |
|       |     |      | 2    | 市道松之浜大津川線             | 泉大津市小松町 交差点2               | 車の右折時に巻き込まれる危険                       | 継続   | ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育                     | 泉大津市          |      |
|       | 上條小 | 6    | 1    | 市道助松森千原線<br>市道助松海岸7号線 | 泉大津市東助松町 4丁目～泉大津市助松町 2丁目の道 | 歩道がなく交通量も多い                          | 対策済  | グリーンベルトの塗替え（済）、路面標示（交差点マーク等）の塗替え（済）、学校での安全教育 | 泉大津市          | R3   |
|       | 象東小 | 7    | 1    | 府道泉大津美原線              | 泉大津市曾根町 2丁目前               | 信号のない交差点だが交通量が多い                     | 対策済  | 路面標示の設置（済）<br>学校での安全教育                       | 大阪府<br>泉大津市   | R3   |
|       | 象南小 | 8    | 1    | 市道穴師上条線               | 泉大津市寿町 5                   | 信号機のない危険な交差点                         | 継続   | ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育                     | 泉大津市          |      |

## 令和3年度通学路対策箇所位置図

