

令和4年度通学路対策箇所一覧表

対策済

継続

更新日 令和5年3月1日

学校名	学校番号	位置番号	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施状況	対策内容	実施主体	対策年度
戒小	1	1	松之浜大津川線 (268) 上之町5号線 (254)	泉大津市下之町4番～上之町6番道路	S字カーブにより見通しが悪く道路横断が危険	継続	注意喚起看板設置 (済) ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
旭小 旭幼	2	1	泉大津府中線 (375) 旭町11号線 (298)	泉大津市旭町17番	駅近くの自転車、車等の一定の交通量がある交差点で、横断歩道はないが児童が交通量の少ない道路へ抜ける道になっているため危険	継続	注意喚起看板設置 (済) ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
		2	旭小学校西通線 (301)	泉大津市旭町2先	交通規制違反者が多い	継続	警察による取締りの強化	泉大津警察署	
		3	旭小学校東通線 (296) 旭町4号線 (297)	旭町5・6・7・8	左右からの車通りが多い、見通しが悪い	対策済	注意喚起看板設置	泉大津市	R4
		4	旭小学校東通線 (296)	泉大津市旭町2番～4番	交通規制違反者が多い	継続	月1度の見守り活動 (PTA東陽ふれあいネット) 警察による取締りの強化	泉大津市 泉大津警察署	
楠小	3	1	板原古池線 (376) 大津板原線 (390-2)	泉大津市板原町3丁目	信号のない三差路、交通量が多い	継続	ボランティア等による見守り活動 学校での安全教育	泉大津市	
穴師小	4	1	板原路根線 (336) 泉大津府中線 (375)	泉大津市我孫子18	一方通行の抜け道となっており、道幅が狭く道路横断が危険	継続	ボランティア等による見守り活動 学校での安全教育	泉大津市	
上條小	6	1	助松森千原線 (55)	東助松町4～北助松3号踏切～助松町2	道幅が狭く、小中学生の通学や高校生以上の通学通学等で混雑する	継続	ボランティア等による見守り活動 学校での安全教育	泉大津市	
条東小	7	1	千原路根上線 (56) 富田林泉大津線	泉大津市路根町1丁目	片側2車線で交通量も多くスピードを出す車が見られるため危険	継続	ボランティア等による見守り活動 学校での安全教育	泉大津市	
		2	千原路根上線 (56)	泉大津市千原町2丁目	条東小学校仮設工事に伴う通学経路変更のため危険	対策済	学校での安全教育	泉大津市	R4
		3	助松千原線 (52)	泉大津市千原町1丁目	比較的に交通量が多く、横断歩道利用者も多く危険	継続	ボランティア等による見守り活動 学校での安全教育	泉大津市	
条南小	8	1	二十池通線 (191)	泉大津市青町6番	道幅が狭く違法駐車があるため危険	継続	注意喚起看板設置 (済)、学校での安全教育 警察による取締りの強化	泉大津市 泉大津警察署	

令和4年度通学路対策箇所位置図

