

令和5年度通学路対策箇所一覧表

継続

未対策

対策済

更新日 令和7年2月1日

学校名	学校番号	位置番号	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施状況	対策内容	実施主体	対策年度
戎小	1	1	天狗開線 西港町5号線 子毛線	泉大津市西港町6付近	スピードの出しすぎ。ヒヤリハットもある。	対策済	路面標示等の設置	泉大津市	R6
		2	天狗開線 田中町大津川線	泉大津市上之町6付近	スピードを出し、特に登校時の児童に危険。	対策済	路面標示等の設置	泉大津市	R6
浜小	5	1	松之浜町26号線	泉大津市松之浜町2丁目	道幅が狭く、朝の通勤時間には結構なスピードで飛ばしてくる車が見受けられる。	対策済	注意喚起看板等の設置	泉大津市	R6
		2	松之浜大津川線 小松町1号線 春日町3号線	泉大津市春日町19付近	浜小学校の前は一方通行だが、間違っって入ってくる車が多い。	対策済	路面標示等の設置	泉大津市	R6
		3	松之浜町大津川線 小松町4号線	泉大津市小松町2付近	臨海線への抜け道となり、交通量が格段に増えた。	対策済	路面標示等の設置	泉大津市	R6
条南小	8	1	和気街道線 寿曾根1号線 大福寺23号線	泉大津市宮町8付近	抜け道として車が多い。条南小学校児童との接触事故が実際にあった場所。狭い道。	継続	学校での安全教育	泉大津市	

令和5年度通学路対策箇所位

