

令和6年度通学路対策箇所一覧表

: 継続
 : 未対策
 : 対策済
更新日 令和8年2月2日

学校名	学校番号	位置番号	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施状況	対策内容	実施主体	対策年度
旭小	2	1	大津板原線	泉大津市虫取町2丁目10付近	交通量が多く、カーブでは信号機のない横断歩道があり、通行する車のスピードも速く危険。	対策済	「止まれ」の停止線、車道中央線等、路面標示の塗り直し	泉大津市	R7
楠小	3	1	我孫子10号線 我孫子22号線	泉大津市我孫子2丁目3付近	楠小学校の我孫子門を出てすぐのところ、たくさんのお客が一斉に下校するところに車が多く走っている。	対策済	「学童注意」の路面標示を2箇所新設、グリーンベルトの塗り直し	泉大津市	R7
		2	板原古池線 大津板原線	泉大津市板原町3丁目19付近	信号のない三差路、トラックなどの大型車両の交通量も多い。	対策済	「危険 スピード落とせ」の電柱巻き看板を2箇所設置	泉大津市	R7
条東小	7	1	千原曽根上條線	泉大津市千原町2丁目10付近	条東小学校の改修工事が完了し、学校の正門が元に戻ったが、それでもガードレールが途切れている箇所があって、そこを渡るという状態。	対策済	「学童注意」の路面標示を新設	泉大津市	R7

令和6年度通学路対策箇所位置図

