

令和3年度通学路対策箇所一覧表

: 継続
 : 未対策
 : 対策済

グループ	学校名	学校番号	位置番号	路線名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施状況	対策内容	実施主体	対策年度
グループC	戒小	1	1	市道菅原大津川線	泉大津市本町10-12先	押しボタン式交差点で信号無視の車が多い	継続	ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
			2	市道松之浜大津川線	泉大津市上之町6先	信号のない交差点	対策済	停止線、路面標示「止まれ」の塗替え 学校での安全教育	泉大津警察 泉大津市	R3
	旭小	2	1	市道昭和町式内2号線	泉大津市昭和町9一方通行の通学路	抜け道なので交通量が多い	対策済	路肩のカラー舗装化(済)、路面標示の塗替え(済)、学校での安全教育	泉大津市	R3
			2	市道旭小学校東通線	泉大津市昭和町6先	信号のある交差点だが交通量が多い	継続	ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
	楠小	3	1	市道虫取板原線	泉大津市虫取町1-5	信号のない交差点だが交通量が多い	継続	ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
	穴師小	4	1	市道和气街道線	泉大津市我孫子1丁目 学校前の道路	抜け道になっているが対向することが困難な細い道。接触事故が過去にもある。	継続	ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
			2	市道泉大津府中線	泉大津市豊中町3丁目 交差点	道も狭くヒヤリとすることが多い	対策済	路面標示(交差点マーク等)の塗替え(済)、学校での安全教育	泉大津市	R3
	浜小	5	1	市道松之浜大津川線	泉大津市小松町 交差点	一方通行だが逆走してくる車やスピードを出す車が見られる。	対策済	路面標示(右折禁止の矢印)の設置、学校での安全教育	泉大津市	R4
			2	市道松之浜大津川線	泉大津市小松町 交差点2	車の右折時に巻き込まれる危険	継続	ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市	
	上條小	6	1	市道助松森千原線 市道助松海岸7号線	泉大津市東助松町4丁目~泉大津市助松町2丁目の道	歩道がなく交通量も多い	対策済	グリーンベルトの塗替え(済)、路面標示(交差点マーク等)の塗替え(済)、学校での安全教育	泉大津市	R3
条東小	7	1	府道泉大津美原線	泉大津市曾根町2丁目前	信号のない交差点だが交通量が多い	対策済	路面標示の設置(済) 学校での安全教育	大阪府 泉大津市	R3	
条南小	8	1	市道穴師上条線	泉大津市寿町5	信号機のない危険な交差点	継続	ボランティア等による見守り活動、学校での安全教育	泉大津市		