


# 未就学児が集団で移動する経路対策箇所一覧表

 : 令和3年度までに対策済

グループ	園名	位置 番号	路 線 名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	実施 状況	対策内容	実施 主体	対策 年度
グ ル ー プ D	浜保育所	1	菅原 1 号線	泉大津市菅原町 8 番付近 十字路	見通しが悪いため危険	対策済	カーブミラーの注意表示を交換 「止まれ」・停止線塗り替え	泉大津市 泉大津警察	R 1
	戒保育所	2	府道堺阪南線 高津町 1 号線	泉大津市高津町 1 1 番 道路	交差点で信号待ちの際スペースに余裕がない	対策済	歩道の拡幅、横断防止柵の設置 「通学路」塗り替え	大阪府 泉大津市	R 2 R 1
	要保育所	3	泉大津府中線	泉大津市要池住宅 道路	歩道の幅が狭く、道路脇に草が繁茂して歩き 辛く危険	対策済	カーブミラーの設置、草を刈る	泉大津市	R 1
		4	国道 2 6 号線	泉大津市穴田 7 3 道路	ガードレールがなく危険	対策済	ガードレール設置困難のため歩道上に車止めの ポールを設置、路面標示シールの交換 横断歩道・停止線・矢印（進行方向）の塗替え	国 泉大津警察	R 2 R 3
	えびす認定こども 園	5	松之浜大津川線	泉大津市下之町 6 番 道路	横断時、見通しが悪く危険	対策済	横断歩道・路側帯の塗り直し	泉大津市 泉大津警察	R 1
		6	松之浜大津川線	泉大津市下之町 6 番 交差点	道幅が狭く待機スペースが狭い	対策済	植木の剪定(済)、ガードレールのパイプ化（現 状のガードレールにて対応可）、速度制限の導 入（既に速度規制あり）	泉大津市 泉大津警察	R 1
	南海かもめ認定こ ども園	7	府道富田林泉大津線	泉大津市戎町 3 番 交差点	信号が変わるのが早く、安全な横断が困難な ため危険	対策済	信号の周期を変更し、南北方向の青信号の時間 を延長する	泉大津警察	R 1
	とれぞあ子ども園	8	南海中央線	泉大津市池浦町 4 丁目 交差点	通行量が多く危険	対策済	各コーナーにポールの設置を検討したが、困難 なため、注意喚起の看板を設置	泉大津市	R 1
	旭幼稚園	9	府道富田林泉大津線 旭小学校西通線	泉大津市昭和町 9 番 交差点付近	歩道が狭く危険	対策済	路側帯の塗り替え	泉大津市	R 1
	綾園保育所	10	南海中央線	高石市綾園 7 丁目 交差点	信号がなく、歩行者や自転車の通行量が多い ため危険	対策済	カーブミラーの設置	泉大津市	R 1
		11	森 9 号線	泉大津市末広町 2 丁目 交差点	見通しが悪く、自転車の飛び出しが多いため 危険	対策済	府立信太高校へ見通しを悪化させている植木の 剪定を依頼（剪定済）	泉大津市	R 1