

定期点検の概要

定期点検は、5年に1回の頻度で実施することを基本とし、下記の表のとおり健全性の診断を行うこととされています。

判定区分

| 区分 | | 状態 |
|-----|--------|--|
| I | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

点検結果一覧(令和6年3月 現在)

15m未満の橋梁

| No | 橋梁名 | 診断結果 |
|----|-------|------|
| 1 | 大橋 | I |
| 2 | 森橋 | I |
| 3 | 森西橋 | I |
| 4 | 母子橋 | II |
| 5 | 安治川橋 | I |
| 6 | 立川橋 | II |
| 7 | 千原南橋 | II |
| 8 | 畦田池橋 | II |
| 9 | 千原2号橋 | I |
| 10 | 千原北橋 | I |
| 11 | 緑橋 | I |
| 12 | 古池橋 | II |
| 13 | 水道橋 | I |
| 14 | 小松原橋 | II |
| 15 | 松之浜橋 | I |

| No | 橋梁名 | 診断結果 |
|----|-------|------|
| 16 | 松之浜北橋 | I |
| 17 | 汐見橋 | I |
| 18 | 常盤橋 | I |
| 19 | 八軒3号橋 | I |
| 20 | 新川3号橋 | I |
| 21 | 出口橋 | I |
| 22 | 新川1号橋 | I |
| 23 | 八軒2号橋 | I |
| 24 | 八軒1号橋 | I |
| 25 | 八軒4号橋 | I |
| 26 | 棟田橋 | I |
| 27 | 極楽橋 | I |
| 28 | 旭橋 | I |
| 29 | 東橋 | II |
| 30 | 豊中橋 | I |

15m以上の橋梁

| | | |
|----|--------|----|
| 31 | 立川北橋 | I |
| 32 | 森2号橋 | I |
| 33 | 栄橋 | I |
| 34 | 中池橋 | I |
| 35 | 要池橋 | I |
| 36 | 小橋 | II |
| 37 | 新川2号橋 | I |
| 38 | 西宝橋 | I |
| 39 | 豊中東橋 | I |
| 40 | 森東橋 | I |
| 41 | 松之浜下橋 | I |
| 42 | 諸瀬橋 | I |
| 43 | 池浦橋 | I |
| 44 | 要池北橋 | I |
| 45 | 昭和橋 | I |
| 46 | 昭和2号橋 | I |
| 47 | 無名橋 | I |
| 48 | 助松東住宅橋 | I |

| | | |
|---|-----------|-----|
| 1 | 泉大津中央線跨線橋 | I |
| 2 | 中板橋 | I |
| 3 | 板原橋 | II |
| 4 | 板原歩道橋 | II |
| 5 | 渚橋 | II |
| 6 | 公園橋 | III |
| 7 | 楯並橋 | II |

集計結果

| | |
|------------|-----|
| I (健全) | 42橋 |
| II (予防保全) | 12橋 |
| III (早期措置) | 1橋 |
| IV (緊急措置) | 0橋 |
| 合計 | 55橋 |