

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.1

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析						石綿含有建材の種類 (建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定				
1号館	-	高架水槽	上屋	鉄骨	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			基礎	シート防水		二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			基礎下部	アスファルト防水		1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		外部	屋上	シート防水	-	二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			屋上下部	アスファルト防水		1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			屋上 バラベット	シート防水		二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			屋上 バラベット 下部	アスファルト防水		1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			庇 天端	塗膜防水	-	二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		バルコニー	庇 あげ裏	吹付けタイル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			外壁	吹付けタイル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		分析調査	無検出	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)による	
			立上り壁	モルタル		1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年		図面調査・目視調査	-	無	-	-	
		バルコニー	あげ裏	吹付けタイル	-	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			手摺	スレートボード・フレキシブル板		1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			手摺笠木	防水モルタル		二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-		-	無	-	-	-	
			床	塗膜防水		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
1	-	ピロティ	あげ裏	吹付けタイル	-	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			設備配管 エルボ	けいそう土保温材		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		検出	-	レベル2	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-2)による 試料No.1(JIS A 1481-3)による	
			柱	吹付けタイル		1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年		-	無	-	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			床	モルタル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	1970年		-	無	-	-	-	
		集会室	天井	塗装	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	-	
			天井下地	せっこうボード		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	塗装		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			壁下地	モルタル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			巾木	塗装		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			床	木製		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
		集会室 物入1	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			設備配管 エルボ	けいそう土保温材		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	有	レベル2	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-2)と同材と判断 試料No.1(JIS A 1481-3)と同材と判断	
			壁	モルタル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			床	モルタル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
		集会室 物入2	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			設備配管 エルボ	けいそう土保温材		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	有	レベル2	分析結果報告書	試料No.1(JIS A 1481-2)と同材と判断 試料No.1(JIS A 1481-3)と同材と判断	
			壁	モルタル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			床	木製		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
		集会室 手洗い	天井	せっこうボード	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	塗装		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			壁下地	モルタル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			腰壁	タイル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	
			床	タイル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	-	-	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.2

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考			
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定				
1号館	1	集会室 便所	天井内	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断	
				木地					-	無	-			
				天井					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
				壁					-	無	-			
				壁下地					-	無	-			
				腰壁					-	無	-			
				床					-	無	-			
	2階 202号室	玄関	天井	リシン吹付け				分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)による	
			壁	木製					-	無	-			
			壁	プラスチック塗り					-	無	-			
			壁下地	モルタル					-	無	-			
2号館	2階 202号室	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	木製					-	無	-			
			壁	プラスチック塗り					-	無	-			
			壁下地	モルタル					-	無	-			
			床	モルタル					-	無	-			
	3階 301号室	和室4.5帖 床の間	天井	木製				図面調査・目視調査	-	無	-			
			壁	プラスチック塗り					-	無	-			
			壁下地	モルタル					-	無	-			
			床	木製					-	無	-			
3号館	2階 301号室	和室6帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	木製					-	無	-			
			壁	プラスチック塗り					-	無	-			
			壁下地	モルタル					-	無	-			
			床	畳					-	無	-			
	3階 301号室	和室6帖 押入	天井	モルタル				図面調査・目視調査	-	無	-			
			壁	木製					-	無	-			
			壁	木製					-	無	-			
			床	木製					-	無	-			
			天井	リシン吹付け					分析調査	無検出	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)による	
4号館	3階 301号室	和室6帖 押入	天井	塗装						-	無			
			天井下地	せっこうボード						-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装						-	無	-		
			壁	木製						-	無	-		
			壁下地	モルタル						-	無	-		
	4階 301号室	和室6帖 押入	木製	木製						-	無	-		
			巾木	木製						-	無	-		
			床	木製						-	無	-		
			天井	木製						-	無	-		
			壁	モルタル						-	無	-		
5号館	3階 301号室	和室6帖 押入	床	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			天井	リシン吹付け					-	無	-			
			壁	塗装					-	無	-			
			壁下地	モルタル					-	無	-			
			腰壁	タイル					-	無	-			
	4階 301号室	和室6帖 押入	床	タイル					-	無	-			
			天井	リシン吹付け					図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製						-	無	-		
			壁	プラスチック塗り						-	無	-		
			壁下地	モルタル						-	無	-		

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No3

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析						石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
1号館 3階 301号室	和室4.5帖	和室4.5帖 床の間	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					-	無	-		
			壁	プラスチック塗り					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
			床	畳					-	無	-		
	和室4.5帖 押入	和室4.5帖 押入	天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	プラスチック塗り					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
			床	木製					-	無	-		
	和室6帖	和室6帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					-	無	-		
			壁	プラスチック塗り					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
			床	畳					-	無	-		
	和室6帖 押入	和室6帖 押入	天井	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					-	無	-		
			壁	木製					-	無	-		
			床	木製					-	無	-		
			床	ビニール床シート					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	食堂・台所	食堂・台所	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-		2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					-	無	-		
			天井下地	せっこうボード					-	有	レベル3		
			壁	塗装					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
	食堂・台所 物入	食堂・台所 物入	壁	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	モルタル					-	無	-		
			床	木製					-	無	-		
	便所	便所	天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	塗装					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
			腰壁	タイル					-	無	-		
			床	タイル					-	無	-		
3階 302号室	玄関	玄関	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					-	無	-		
			壁	プラスチック塗り					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
			床	モルタル					-	無	-		
	和室4.5帖	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					-	無	-		
			壁	プラスチック塗り					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
	和室4.5帖 床の間	和室4.5帖 床の間	天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	プラスチック塗り					-	無	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-		
			床	木製					-	無	-		
	和室4.5帖 押入	和室4.5帖 押入	天井	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年						

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.4

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析						石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
1号館 3階 302号室	和室6帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			木製					-	無	-		
			プラスター塗り					-	無	-		
			壁下地					-	無	-		
		床	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
		和室6帖 押入	モルタル					-	無	-		
			木製					-	無	-		
			壁					-	無	-		
		床	木製					-	無	-		
	食堂・台所	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			塗装					-	無	-		
			天井下地					-	有	レベル3		
			塗装					-	無	-		
		壁	木製					-	無	-		
			モルタル					-	無	-		
			壁下地					-	無	-		
	食堂・台所 物入	天井	木製					-	無	-		
			モルタル					-	無	-		
			床					-	無	-		
		天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
3階 304号室	便所	天井	木製					-	無	-		
			塗装					-	無	-		
			壁下地					-	無	-		
			モルタル					-	無	-		
		壁	木製					-	無	-		
	和室4.5帖	天井	モルタル					-	無	-		
			タイル					-	無	-		
			床					-	無	-		
			モルタル					-	無	-		
	和室4.5帖 床の間	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			木製					-	無	-		
			プラスター塗り					-	無	-		
			壁下地					-	無	-		
	和室4.5帖 押入	天井	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			木製					-	無	-		
			壁					-	無	-		
			床					-	無	-		
	和室6帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			木製					-	無	-		
			プラスター塗り					-	無	-		
			壁下地					-	無	-		
	和室6帖 押入	天井	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			木製					-	無	-		
			壁					-	無	-		
			床					-	無	-		

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.5

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
1号館 3階 304号室	3階 304号室	食堂・台所	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	分析調査	無検出	一	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)による
				塗装					一	無	一	一	
				せっこうボード					一	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				塗装					一	無	一	一	
				木製					一	無	一	一	
				モルタル					一	無	一	一	
				木製					一	無	一	一	
		食堂・台所 物入	巾木	木製					一	無	一	一	
			床	ビニル床シート					一	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			天井	木製					一	無	一	一	
4階 402号室	4階 402号室	便所	壁	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	一	無	一	一	
			床	木製					一	無	一	一	
			天井	木製					一	無	一	一	
			壁	塗装					一	無	一	一	
			壁下地	モルタル					一	無	一	一	
		玄関	腰壁	タイル					一	無	一	一	
			床	タイル					一	無	一	一	
			天井	リシン吹付け					一	無	一	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					一	無	一	一	
			壁	プラスチック塗り					一	無	一	一	
和室4.5帖	和室4.5帖	和室4.5帖	壁下地	モルタル	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	一	無	一	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			床	モルタル					一	無	一	一	
			天井	リシン吹付け					一	無	一	一	
			壁	木製					一	無	一	一	
			壁	プラスチック塗り					一	無	一	一	
		和室4.5帖 床の間	壁下地	モルタル					一	無	一	一	
			床	木製					一	無	一	一	
			天井	木製					一	無	一	一	
			壁	プラスチック塗り					一	無	一	一	
			壁下地	モルタル					一	無	一	一	
和室6帖	和室6帖	和室6帖 押入	床	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	一	無	一	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			天井	モルタル					一	無	一	一	
			壁	木製					一	無	一	一	
			床	木製					一	無	一	一	
			天井	木製					一	無	一	一	
		食堂・台所	壁	プラスチック塗り					一	無	一	一	
			壁下地	モルタル					一	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					一	無	一	一	
			壁下地	せっこうボード					一	無	一	一	
			床	木製					一	無	一	一	
食堂・台所 物入	食堂・台所 物入	食堂・台所 物入	天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	一	無	一	一	
			壁	モルタル					一	無	一	一	
			床	木製					一	無	一	一	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.6

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
1号館	4階 402号室	便所	天井	木製	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			腰壁	タイル					—	無	—	—
			床	タイル					—	無	—	—
	4階 403号室	玄関	天井	リシン吹付け	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	モルタル					—	無	—	—
	和室4.5帖	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	畳					—	無	—	—
	和室4.5帖 床の間	和室4.5帖 床の間	天井	木製	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
			天井	モルタル					—	無	—	—
	和室4.5帖 押入	和室4.5帖 押入	天井	木製	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
			天井	リシン吹付け					—	無	—	分析結果報告書 試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
	和室6帖	和室6帖	天井	リシン吹付け	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	リシン吹付け					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	畳					—	無	—	—
			天井	モルタル					—	無	—	—
	和室6帖 押入	和室6帖 押入	天井	木製	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
			天井	リシン吹付け					—	無	—	分析結果報告書 試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	塗装					—	無	—	—
	食堂・台所	食堂・台所	天井	せっこうボード	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	有	レベル3	石綿則改正バシフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	木製					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			巾木	木製					—	無	—	—
	食堂・台所 物入	食堂・台所 物入	天井	木製	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	モルタル					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
	便所	便所	天井	木製	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			腰壁	タイル					—	無	—	—
			床	タイル					—	無	—	—
	4階 404号室	玄関	天井	リシン吹付け	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	壁紙					—			

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.7

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
1号館 4階 404号室	和室4.5帖	和室4.5帖 床の間	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.4(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	壁紙					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			天井	プラスチック塗り					無	-	-		
			壁下地	木製					無	-	-		
			床	モルタル					無	-	-		
			天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁	プラスチック塗り					無	-	-		
			壁下地	モルタル					無	-	-		
			床	木製					無	-	-		
			天井	モルタル					無	-	-		
	和室4.5帖 押入	和室4.5帖 押入	木製	木製					無	-	-		
			壁	木製					無	-	-		
			床	木製					無	-	-		
			天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁	壁紙					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁下地	プラスチック塗り					無	-	-		
			床	モルタル					無	-	-		
			天井	置					無	-	-		
	和室6帖	和室6帖	天井	リシン吹付け	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁	壁紙					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁下地	プラスチック塗り					無	-	-		
			床	木製					無	-	-		
			天井	モルタル					無	-	-		
	和室6帖 押入	和室6帖 押入	木製	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁	木製					無	-	-		
			床	木製					無	-	-		
			天井	リシン吹付け					無	-	-		
			壁	壁紙					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
	食堂・台所	食堂・台所	壁下地	せっこうボード	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁	壁紙					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁下地	塗装					無	-	-		
			巾木	木製					無	-	-		
			床	ビニール床シート					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
	食堂・台所 物入	食堂・台所 物入	天井	木製	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁	モルタル					無	-	-		
			床	木製					無	-	-		
			天井	ビニール床シート					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			天井	木製					無	-	-		
	便所	便所	壁	塗装	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
			壁下地	モルタル					無	-	-		
			腰壁	タイル					無	-	-		
			床	タイル					無	-	-		
			天井	塗装					無	-	-		
5階 501号室	玄関	玄関	天井下地	せっこうボード	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	壁紙					有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁下地	プラスチック塗り					無	-	-		
			床	木製					無	-	-		
			天井	モルタル					無	-	-		
	和室4.5帖	和室4.5帖	天井	塗装	-	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工							

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.8

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
1号館 5階 501号室	和室4.5帖 床の間	天井 壁 壁下地 床	木製 プラスチック モルタル 木製	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	和室4.5帖 押入	天井 壁 床	木製 木製 木製	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	和室6帖	天井 天井下地 壁 壁下地 床	塗装 せっこうボード 壁紙 プラスチック 木製 モルタル 畳	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	和室6帖 押入	天井 壁 床	木製 木製 木製	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	食堂・台所	天井 天井下地 壁 塗装 壁下地 巾木 床	塗装 せっこうボード 壁紙 塗装 木製 モルタル ビニル床シート	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	食堂・台所 物入	天井 壁 床	木製 モルタル 木製 ビニル床シート	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	便所	天井 壁 壁下地 腰壁 床	木製 塗装 モルタル タイル タイル	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
5階 502号室	玄関	天井 天井下地 壁 壁下地 巾木 床	塗装 せっこうボード 木製 プラスチック モルタル 木製	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	和室4.5帖	天井 天井下地 壁 壁下地 床	塗装 せっこうボード 木製 プラスチック モルタル 畳	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	和室4.5帖 床の間	天井 壁 壁下地 床	木製 プラスチック モルタル 木製	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	
								-	無	-	-	
								-	無	-	-	
	和室4.5帖 押入	天井 壁 床	木製 木製 木製	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	1970年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.9

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
1号館	5階 502号室	和室6帖	天井	塗装	—	1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1970年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
				天井下地	せっこうボード				—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
				壁	木製				—	無	—	—	
				壁	スター塗り				—	無	—	—	
				壁下地	モルタル				—	無	—	—	
				床	畳				—	無	—	—	
		和室6帖 押入		天井	木製				—	無	—	—	
				壁	木製				—	無	—	—	
				床	木製				—	無	—	—	
		食堂・台所	天井	塗装	—				無	—	—		
				天井下地	せっこうボード				—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
				壁	木製				—	無	—	—	
				壁	塗装				—	無	—	—	
				壁下地	モルタル				—	無	—	—	
				巾木	木製				—	無	—	—	
		食堂・台所 物入		床	木製				—	無	—	—	
				天井	木製				—	無	—	—	
				壁	モルタル				—	無	—	—	
		便所		床	木製				—	無	—		
				天井	木製				—	無	—		
				壁	塗装				—	無	—		
				壁下地	モルタル				—	無	—		
				腰壁	タイル				—	無	—		
				床	タイル				—	無	—		
—	—	階段室1 (各階共通)	天井	吹付けタイル	—	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
				あげ裏	吹付けタイル				分析調査	無検出	—		
				壁	吹付けタイル				—	無	—		
				壁下地	モルタル				—	無	—		
				巾木	塗装				—	無	—		
				床	モルタル				—	無	—		
		階段室2 (各階共通)	天井	吹付けタイル	—	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.1(JIS A 1481-1)と同材と判断	
				あげ裏	吹付けタイル				—	無	—		
				壁	吹付けタイル				—	無	—		
				壁下地	モルタル				—	無	—		
				巾木	塗装				—	無	—		
		PS1 (最上階)		床	モルタル				—	無	—		
				天井	スタイルフォーム				—	無	—		
				壁	コンクリート				—	無	—		
				床	CB				—	無	—		
		PS2 (最上階)		天井	スタイルフォーム				—	無	—		
				壁	コンクリート				—	無	—		
				床	CB				—	無	—		
				床	開口				—	無	—		
2号館	—	高架水槽	上屋	鉄骨	—	2号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
				基礎					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			基礎下部	アスファルト防水		2号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年		—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.10

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類 (建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
2号館	一	外部	屋上	シート防水	-	二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				アスファルト防水		2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				シート防水		二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				アスファルト防水		2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			庇 天端	塗膜防水	-	二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-	図面調査・目視調査	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				吹付けタイル		二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年		-	無	-	分析結果報告書	試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断
			外壁	吹付けタイル	-	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書	試料No.2(JIS A 1481-1)による
				モルタル		2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年		-	無	-	-	
		バルコニー	あげ裏	吹付けタイル	-	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断
			手摺	スレートボード・フレキシブル板		2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			手摺笠木	防水モルタル		二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-		-	無	-	-	
			床	塗膜防水		二田市営住宅屋上防水外改修工事竣工図	-		-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
1階 104号室	玄関	天井	リシン吹付け	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			壁下地					-	無	-	-		
			床					-	無	-	-		
	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			木製					-	無	-	-		
			プラスチック					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			壁下地					-	無	-	-		
	和室4.5帖 床の間	床	モルタル	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	-	
			木製					-	無	-	-		
			プラスチック					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			モルタル					-	無	-	-		
	和室4.5帖 押入	天井	木製	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	-	
			プラスチック					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			木製					-	無	-	-		
			モルタル					-	無	-	-		
	和室6帖	天井	木製	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			プラスチック					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			モルタル					-	無	-	-		
			木製					-	無	-	-		
	和室6帖 押入	天井	リシン吹付け	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			木製					-	無	-	-		
			プラスチック					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			モルタル					-	無	-	-		
	和室6帖 押入	壁	木製	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	-	
			木製					-	無	-	-		
			プラスチック					-	無	-	-		
			塗装					-	無	-	-		
			モルタル					-	無	-	-		

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.11

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類 (建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定			
2号館	1階 104号室	食堂・台所	天井	リシン吹付け	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
				塗装					-	無	-	-	
			天井下地	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				木製					-	無	-	-	
			壁	塗装					-	無	-	-	
				モルタル					-	無	-	-	
		便所	巾木	木製					-	無	-	-	
			床	ビニル床シート					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			天井	木製					-	無	-	-	
				壁					-	無	-	-	
			壁下地	モルタル					-	無	-	-	
		2階 201号室	床	木製					-	無	-	-	
			天井	リシン吹付け					-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
				壁					-	無	-	-	
			玄関	塗装					-	無	-	-	
				モルタル					-	無	-	-	
		和室4.5帖	床	モルタル					-	無	-	-	
			天井	リシン吹付け					-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
				木製					-	無	-	-	
			壁	プラスチック塗り					-	無	-	-	
				モルタル					-	無	-	-	
		和室4.5帖 床の間	床	木製					-	無	-	-	
			天井	木製					-	無	-	-	
				壁					-	無	-	-	
			壁下地	モルタル					-	無	-	-	
				床					-	無	-	-	
		和室4.5帖 押入	天井	モルタル					-	無	-	-	
				木製					-	無	-	-	
			壁	木製					-	無	-	-	
				床					-	無	-	-	
			和室6帖	天井					-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
				木製					-	無	-	-	
				プラスチック塗り					-	無	-	-	
				モルタル					-	無	-	-	
				床					-	無	-	-	
		和室6帖 押入	天井	モルタル					-	無	-	-	
				木製					-	無	-	-	
			壁	木製					-	無	-	-	
				床					-	無	-	-	
			食堂・台所	天井					-	無	-	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
				塗装					-	無	-	-	
				天井下地					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	せっこうボード					-	無	-	-	
				木製					-	無	-	-	
			壁下地	モルタル					-	無	-	-	
				木製					-	無	-	-	
			床	モルタル					-	無	-	-	
				木製					-	無	-	-	
			床	ビニル床シート					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				天井					-	無	-	-	
		食堂・台所 物入	壁	木製					-	無	-	-	
				モルタル					-	無	-	-	
			床	木製					-	無	-	-	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.12

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
2号館	2階 201号室	便所	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			腰壁	タイル					—	無	—	—
			床	タイル					—	無	—	—
	2階 203号室	玄関	天井	リシン吹付け			1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	モルタル					—	無	—	—
3階	和室4.5帖	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	畳					—	無	—	—
	和室4.5帖 床の間	和室4.5帖 床の間	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
			天井	モルタル	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
3階	和室6帖	和室6帖	壁	木製					—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	畳					—	無	—	—
			天井	モルタル	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
3階	食堂・台所	食堂・台所	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			天井	塗装					—	無	—	—
			天井下地	セッコウボード					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
	食堂・台所 物入	食堂・台所 物入	巾木	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
			天井	木製					—	無	—	—
			壁	モルタル					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
3階	便所	便所	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			腰壁	タイル					—	無	—	—
			床	タイル					—	無	—	—
	301号室	玄関	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	モルタル					—	無	—	—
3階	和室4.5帖	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り								

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.13

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析						石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定				
2号館 3階 301号室	和室4.5帖 床の間	天井	木製	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
		壁	プラスチック塗り						-	無	-	-		
		壁下地	モルタル						-	無	-	-		
		床	木製						-	無	-	-		
	和室4.5帖 押入	天井	モルタル		-		1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
		壁	木製						-	無	-	-		
		壁	木製						-	無	-	-		
		床	木製						-	無	-	-		
	和室6帖	天井	リシン吹付け	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
		壁	木製						-	無	-	-		
		壁	プラスチック塗り						-	無	-	-		
		壁下地	モルタル						-	無	-	-		
	和室6帖 押入	床	畳	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
		天井	モルタル						-	無	-	-		
		壁	木製						-	無	-	-		
		床	木製						-	無	-	-		
	食堂・台所	天井	リシン吹付け	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)による	
		壁	塗装							無	-	-		
		天井下地	せっこうボード							有	レベル3	石綿削正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		壁	塗装							無	-	-		
		壁下地	木製							無	-	-		
		壁下地	モルタル							無	-	-		
	食堂・台所 物入	巾木	木製	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
		床	木製						-	無	-	-		
		天井	木製						-	無	-	-		
	便所	天井	木製	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
		壁	塗装						-	無	-	-		
		壁下地	モルタル						-	無	-	-		
		腰壁	タイル						-	無	-	-		
		床	タイル						-	無	-	-		
4階 401号室	玄関	天井	リシン吹付け	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
		壁	木製						-	無	-	-		
		壁	塗装						-	無	-	-		
		壁下地	モルタル						-	無	-	-		
		床	モルタル						-	無	-	-		
	和室4.5帖	天井	リシン吹付け	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
		壁	木製						-	無	-	-		
		壁	プラスチック塗り						-	無	-	-		
		壁下地	モルタル						-	無	-	-		
	和室4.5帖 床の間	床	畳	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
		天井	木製						-	無	-	-		
		壁	プラスチック塗り						-	無	-	-		
		壁下地	モルタル						-	無	-	-		
		床	木製						-	無	-	-		
	和室4.5帖 押入	天井	モルタル	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.14

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
2号館 4階 401号室	4階 401号室	和室6帖 押入	天井	モルタル	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-
				木製					-	無	-	-
			壁	木製					-	無	-	-
				床					-	無	-	-
		食堂・台所	天井	リシン吹付け				分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)による
				塗装					-	無	-	-
			天井下地	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
				塗装					-	無	-	-
			壁	木製					-	無	-	-
				モルタル					-	無	-	-
		食堂・台所 物入	壁下地	木製				図面調査・目視調査	-	無	-	-
				巾木					-	無	-	-
			床	木製					-	無	-	-
				天井	木製				-	無	-	-
		便所	壁	塗装	図面調査・目視調査			-	無	-	-	
				モルタル				-	無	-	-	
			壁下地	木製				-	無	-	-	
				腰壁				タイル	-	無	-	-
			4階 402号室	床				タイル	-	無	-	
		玄関	天井	リシン吹付け	図面調査・目視調査			-	無	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	木製				-	無	-	-	
				塗装				-	無	-	-	
			壁下地	モルタル				-	無	-	-	
				床				モルタル	-	無	-	-
		和室4.5帖	天井	リシン吹付け	図面調査・目視調査			-	無	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	木製				-	無	-	-	
				プラスチック				-	無	-	-	
			壁下地	モルタル				-	無	-	-	
				床				畳	-	無	-	-
		和室4.5帖 床の間	天井	木製	図面調査・目視調査			-	無	-	-	
			壁	プラスチック				-	無	-	-	
				モルタル				-	無	-	-	
			床	木製				-	無	-	-	
		和室4.5帖 押入	天井	モルタル	図面調査・目視調査			-	無	-	-	
			壁	木製				-	無	-	-	
				木製				-	無	-	-	
			床	木製				-	無	-	-	
		和室6帖	天井	リシン吹付け	図面調査・目視調査			-	無	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	木製				-	無	-	-	
				プラスチック				-	無	-	-	
			壁下地	モルタル				-	無	-	-	
				床				畳	-	無	-	-
		和室6帖 押入	天井	モルタル	図面調査・目視調査			-	無	-	-	
			壁	木製				-	無	-	-	
				木製				-	無	-	-	
			床	木製				-	無	-	-	
		食堂・台所	天井	リシン吹付け	分析調査			無検出	-	-	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)による	
			壁	塗装				-	無	-	-	
				天井下地				せっこうボード	-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装				-	無	-	-	
				モルタル				木製	-	無	-	-
			壁下地	木製				-	無	-	-	
				巾木				木製	-	無	-	-
			床	木製				-	無	-	-	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.15

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

2号館 4階 402号室	食堂・台所 物入	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
		壁	塗装					—	無	—	—	
		壁下地	モルタル					—	無	—	—	
		床	木製					—	無	—	—	
	便所	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
		壁	塗装					—	無	—	—	
		壁下地	モルタル					—	無	—	—	
		腰壁	タイル					—	無	—	—	
		床	タイル					—	無	—	—	
4階 403号室	玄関	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
		壁	木製					—	無	—	—	
		壁	塗装					—	無	—	—	
		壁下地	モルタル					—	無	—	—	
	和室4.5帖	床	タイル					—	無	—	—	
		天井	リシン吹付け					—	無	—	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
		壁	木製					—	無	—	—	
		壁	プラスチック					—	無	—	—	
	和室4.5帖 床の間	壁下地	モルタル					—	無	—	—	
		床	畳					—	無	—	—	
		天井	木製					—	無	—	—	
		壁	プラスチック					—	無	—	—	
和室4.5帖 押入	和室4.5帖 押入	壁下地	モルタル	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
		床	木製					—	無	—	—	
		天井	モルタル					—	無	—	—	
		壁	木製					—	無	—	—	
	和室6帖	床	木製					—	無	—	—	
		天井	リシン吹付け					—	無	—	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
		壁	木製					—	無	—	—	
		壁	プラスチック					—	無	—	—	
和室6帖 押入	和室6帖 押入	壁下地	モルタル					—	無	—	—	
		床	木製					—	無	—	—	
		天井	モルタル					—	無	—	—	
		壁	木製					—	無	—	—	
	食堂・台所	床	木製					—	無	—	分析結果報告書	試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
		天井	リシン吹付け					—	無	—	—	
		壁	塗装					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	食堂・台所	天井下地	せっこうボード					—	無	—	—	
		壁	塗装					—	無	—	—	
		壁下地	木製					—	無	—	—	
	巾木	巾木	木製					—	無	—	—	
		床	木製					—	無	—	—	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.16

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
2号館 4階 403号室	4階 403号室	食堂・台所 物入	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
	4階 404号室	便所	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			腰壁	タイル					—	無	—	—
			床	タイル					—	無	—	—
			天井	リシン吹付け					—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
4階 404号室	玄関	和室4.5帖	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	モルタル					—	無	—	—
		和室4.5帖	天井	リシン吹付け					—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
		和室4.5帖 床の間	壁	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
			床	置					—	無	—	—
	和室4.5帖 押入	和室4.5帖 床の間	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
		和室4.5帖 押入	床	木製					—	無	—	—
和室6帖	和室6帖	和室6帖 押入	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	プラスチック塗り					—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
		和室6帖 押入	壁下地	モルタル					—	無	—	—
		食堂・台所	床	置					—	無	—	—
			天井	モルタル	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
食堂・台所	食堂・台所 物入	和室6帖 押入	天井	リシン吹付け	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	分析結果報告書 試料No.5(JIS A 1481-1)と同材と判断
			壁	塗装					—	無	—	—
			天井下地	セッコウボード					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					—	無	—	—
		和室6帖 押入	壁下地	モルタル					—	無	—	—
		便所	巾木	木製					—	無	—	—
			床	ビニル床シート					—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			天井	木製					—	無	—	—
			壁	塗装					—	無	—	—
			壁下地	モルタル					—	無	—	—
便所	便所	床	タイル	タイル					—	無	—	—

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.17

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
2号館 5階 501号室	玄関		天井	塗装	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-
			天井下地	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	塗装					-	無	-	-
			壁	プラスター塗り					-	無	-	-
			壁下地	木製					-	無	-	-
	和室4.5帖		床	モルタル					-	無	-	-
			天井	塗装					-	無	-	-
			天井下地	せっこうボード					-	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁	プラスター塗り					-	無	-	-
			壁下地	木製					-	無	-	-
	和室4.5帖 床の間		床	モルタル					-	無	-	-
			天井	木製					-	無	-	-
			壁	プラスター塗り					-	無	-	-
			壁下地	モルタル					-	無	-	-
	和室4.5帖 押入		床	木製					-	無	-	-
			天井	木製					-	無	-	-
			壁	木製					-	無	-	-
	和室6帖		床	木製					無	-	-	
			天井	塗装					無	-	-	
			天井下地	せっこうボード					有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	プラスター塗り					無	-	-	
			壁下地	木製					無	-	-	
	和室6帖 押入		床	モルタル					無	-	-	
			天井	木製					無	-	-	
			壁	木製					無	-	-	
	食堂・台所		床	木製					無	-	-	
			天井	塗装					無	-	-	
			天井下地	せっこうボード					有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	塗装					無	-	-	
			壁下地	木製					無	-	-	
			巾木	モルタル					無	-	-	
	食堂・台所 物入		床	木製					無	-	-	
			天井	木製					無	-	-	
			壁	塗装					無	-	-	
			壁下地	モルタル					無	-	-	
	便所		床	木製					無	-	-	
			天井	木製					無	-	-	
			壁	塗装					無	-	-	
			壁下地	モルタル					無	-	-	
	5階 502号室	玄関	腰壁	タイル					無	-	-	
			床	タイル					無	-	-	
			天井	塗装					無	-	-	
			天井下地	せっこうボード					有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	塗装					無	-	-	
	和室4.5帖		壁下地	木製					無	-	-	
			床	モルタル					無	-	-	
			天井	モルタル					無	-	-	
			天井下地	せっこうボード					有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	塗装					無	-	-	
			壁下地	木製					無	-	-	
			床	モルタル					無	-	-	
			天井	塗装					無	-	-	
			天井下地	せっこうボード					有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
			壁	塗装					無	-	-	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.18

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定		
2号館 5階 502号室	和室4.5帖 床の間	天井 壁 壁下地 床	木製 プラスチック モルタル 木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	和室4.5帖 押入	天井 壁 床	木製 木製 木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	和室6帖	天井 天井下地 壁 壁下地 床	塗装 せっこうボード プラスチック モルタル 畳	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	和室6帖 押入	天井 壁 床	木製 木製 木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	食堂・台所	天井 天井下地 壁 壁下地 巾木 床	塗装 せっこうボード 塗装 木製 モルタル 木製 ビニール床シート	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
	食堂・台所 物入	天井 壁 壁下地 床	木製 塗装 モルタル 木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	便所	天井 壁 壁下地 腰壁 床	木製 塗装 モルタル タイル タイル	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
5階 503号室	玄関	天井 天井下地 壁 壁下地 床	塗装 せっこうボード 塗装 プラスチック モルタル	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	和室4.5帖	天井 天井下地 壁 壁下地 床	塗装 せっこうボード プラスチック モルタル 畳	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	有	レベル3	石綿則改正パンフ	2006年(平成18年)9月以前の製品のため
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	和室4.5帖 床の間	天井 壁 壁下地 床	木製 プラスチック モルタル 木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
								—	無	—	—	
	和室4.5帖 押入	天井 壁 床	木製 木製 木製	—								

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.19

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	RC造5階建	耐火構造種別	—
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析					石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考	
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果			
2号館 5階 503号室	5階 503号室	和室6帖 押入	天井	木製	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—
			壁	木製					—	無	—	—
			床	木製					—	無	—	—
	食堂・台所	天井	塗装	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月		1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
			天井下地					せっこうボード	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため
			壁					塗装	—	無	—	—
		壁	木製					—	無	—	—	
			壁下地					モルタル	—	無	—	—
			巾木					木製	—	無	—	—
	食堂・台所 物入	天井	木製	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月		1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	
			壁					塗装	—	無	—	—
		壁下地	モルタル					—	無	—	—	
			床					木製	—	無	—	—
			天井					木製	—	無	—	—
5階 504号室	玄関	天井	塗装	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—
			天井下地	せっこうボード				—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		壁	プラスチック塗り	—				無	—	—		
			木製	—				無	—	—		
			壁下地	モルタル				—	無	—	—	
	和室4.5帖	天井	塗装	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—	
			天井下地				せっこうボード	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		壁	プラスチック塗り				—	無	—	—		
			塗装				—	無	—	—		
			木製				—	無	—	—		
和室4.5帖 床の間	和室4.5帖 床の間	天井	モルタル	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—	
			床				畳	—	無	—	—	
		天井	木製				—	無	—	—		
			壁				プラスチック塗り	—	無	—	—	
			壁下地				モルタル	—	無	—	—	
	和室4.5帖 押入	天井	木製	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—	
			壁				木製	—	無	—	—	
		床	木製				—	無	—	—		
和室6帖	和室6帖	天井	塗装	—	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—
			天井下地	せっこうボード				—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		壁	プラスチック塗り	—				無	—	—		
			塗装	—				無	—	—		
			木製	—				無	—	—		
	和室6帖 押入	壁下地	モルタル	—				無	—	—		
			床	畳				—	無	—	—	
		天井	木製	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—	
			壁				木製	—	無	—	—	
			床				木製	—	無	—	—	
食堂・台所	和室6帖	天井	塗装		1971年	図面調査・目視調査	—	無	—	—	—	
			天井下地				せっこうボード	—	有	レベル3	石綿則改正パンフ 2006年(平成18年)9月以前の製品のため	
		壁	塗装				—	無	—	—	—	
	壁	木製	モルタル				—	無	—	—	—	
			壁下地				モルタル	—	無	—	—	—
			巾木				木製	—	無	—	—	—
		床	木製				—	無	—	—	—	

■石綿含有建材調査結果の詳細票【市有施設建材等調査・分析業務委託】(二田市営住宅)

No.20

建築物の概要

建築物の名称	二田市営住宅	所在地	二田町3-9-41	所有者	泉大津市
竣工年	1号館(1970年)2号館(1971年)	構造・規模	住戸棟:RC造5階建 ポンプ室:CB造1階建	耐火構造種別	一
増改築履歴(改修設計図書等)	二田市営住宅屋上防水外改修工事 竣工図、二田市営住宅外壁改修工事設計図 平成12年(2000年)、2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月、1号館 昭和43年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事設計図 昭和44年(1969年)4月				

区分	階	部屋名	部位	図面調査・現地調査・分析						石綿含有建材の種類(建材レベル)	根拠資料	備考		
				建材名	製品名・品番等	既存図面	判定年	調査方法	分析結果	スクリーニングによる含有判定				
2号館	5階 504号室	食堂・台所 物入	天井	木製	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			壁	モルタル					-	無	-	-		
			床	木製					-	無	-	-		
	便所	便所	天井	木製	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			壁	塗装					-	無	-	-		
			壁下地	モルタル					-	無	-	-		
			腰壁	タイル					-	無	-	-		
			床	タイル					-	無	-	-		
	階段室1 (各階共通)	階段室1 (各階共通)	天井	吹付けタイル	-	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			あげ裏	吹付けタイル					-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	吹付けタイル					分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書 試料No.2(JIS A 1481-1)による	
			壁下地	モルタル					-	無	-	-		
			巾木	塗装					-	無	-	-		
		階段室2 (各階共通)	床	モルタル					-	無	-	-		
			天井	吹付けタイル	-	二田市営住宅外壁改修工事設計図	2000年	図面調査・目視調査	-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			あげ裏	吹付けタイル					-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁	吹付けタイル					-	無	-	-	分析結果報告書 試料No.2(JIS A 1481-1)と同材と判断	
			壁下地	モルタル					-	無	-	-		
			巾木	塗装					-	無	-	-		
			床	モルタル					-	無	-	-		
	PS1 (最上階)	PS1 (最上階)	天井	スタイルフォーム	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			壁	コンクリート					-	無	-	-		
			床	CB					-	無	-	-		
		PS2 (最上階)	開口						-	無	-	-		
			天井	スタイルフォーム	-	2号館 昭和44年度事業 泉大津市二田団地公営住宅建設工事 設計図 昭和44年(1969年)4月	1971年	図面調査・目視調査	-	無	-	-		
			壁	コンクリート					-	無	-	-		
			CB						-	無	-	-		
			床	開口					-	無	-	-		
ポンプ室	-	外部	屋根	モルタル	-	-	-	目視調査	-	無	-	-		
			庇 あげ裏	リシン吹付け					分析調査	無検出	-	-	分析結果報告書 試料No.3(JIS A 1481-1)による	
			外壁	リシン吹付け					無検出	-	-	-	分析結果報告書 試料No.3(JIS A 1481-1)による	
			立上り壁	モルタル					目視調査	-	無	-		
		内部	天井	塗装	-	-	-	目視調査	-	無	-	-		
			天井下地	コンクリート					-	無	-	-		
自転車置場	-	自転車置場	設備配管 エルボ	けいそう土保温材	-	-	-		-	有	レベル2	分析結果報告書	試料No.1JIS A 1481-2)と同材と判断 試料No.1JIS A 1481-3)と同材と判断	
			壁	モルタル					-	無	-	-		
			床	モルタル					-	無	-	-		
			屋根	—					-	無	-	-	消失している為、材料不明	
			壁	鉄製					-	無	-	-		
			床	モルタル					-	無	-	-		